

Qué residuos se generan en un taller de automoción y cómo se gestionan correctamente

Residuos Peligrosos


- Aceites
- Baterías de plomo ácido
- Líquido de frenos
- Líquido de refrigeración y anticongelante
- Combustible
- Filtros de aceite
- Airbag (sin activar)
- Fluidos A/A o GLP
- Componentes del vehículo que contengan mercurio o PCB
- Absorbentes
- Aguas con pinturas
- Carbón activo de cabinas de pintura
- Disolventes
- Lodo



Tiempo máximo de almacenamiento de 6 MESES en el taller

Residuos No Peligrosos

- Catalizadores
- Madera
- Metales férricos
- Metales no férricos
- Neumáticos
- Papel y cartón
- Paragolpes
- Plástico
- Vidrio
- Zapatas de freno sin amianto




Tiempo máximo de almacenamiento de 2 AÑOS en el taller cuando se entrega a un gestor

EL ABANDONO O VERTIDO INCONTROLADO PUEDE CONLLEVAR GRANDES SANCIONES PARA EL TALLER

¿Cómo los almaceno?

1 Se deben almacenar en condiciones adecuadas de higiene y seguridad



2 Se debe dar a los gestores la información necesaria para poder tratarlos adecuadamente



3 Se deben clasificar adecuadamente



RESIDUO: DISOLVENTE HALOGENADO	
CÓDIGO LER 14 06 03	CÓDIGO DE PELIGRO HP3+HP5
PRODUCTOR: xxxxxxxx	
DIRECCIÓN: C/yyyyyyyyyy	
TELÉFONO: 22222222222222	
Fecha envasado: 20/09/2015	
INFLAMABLE	TÓXICO

Almacena los residuos peligrosos en el interior de local/nave o, al menos, bajo cubierta.



No mezcles ni diluyas residuos peligrosos con otros no peligrosos.

Evita que los residuos peligrosos se viertan al suelo o al agua:

- > Utilizando contenedores homologados.
- > Almacénalos en espacios impermeables.
- > Instalando cubetos de retención estancos bajo los contenedores.

Etiqueta correctamente los residuos peligrosos:

- > Código LER y descripción del residuo.
- > Código HP de peligrosidad.
- > Pictograma de peligrosidad.
- > Datos del taller y fecha de envasado.

¿A quién entrego los residuos?

Siempre a un gestor autorizado.



Nunca a una persona o empresa no autorizada. Es ilegal.



No vender nunca a ilegales, conlleva sanciones elevadas. ¡¡VERIFÍCALO!!

¿Qué documentación necesito?



Alta como pequeño productor de residuos peligrosos en tu comunidad autónoma



Llevar un Archivo Cronológico



Contrato de Tratamiento



Documento de Identificación



Documento de Notificación Previa (peligrosos)

